

FRP劣化診断



バーコル計による硬度測定



FRP膜厚計による膜厚測定



～ご依頼までのステップ～

Step 1 ホームページよりお問い合わせください。

Step 2 劣化の状態の把握を目的とした「劣化診断」に向け、状況の確認と劣化診断の概要の説明に関する打ち合わせと、必要に応じた現場の確認を行い「依頼書」を作成します。

Step 3 上記の結果の「依頼書」に基づき、劣化診断箇所と診断方法の見積り金額を提示します。

Step 4 現場における劣化診断を実施し、診断の結果を記載した「FRPタンク劣化診断 検査成績書」を提出します。

Step 5 劣化診断の結果、「改修/補修が必要と判断された箇所」について改修や補修の施工をご希望の場合、「依頼書」を作成し、見積り金額を提示します。

Step 6 現場における改修/補修の施工を実施し、施工の結果を記載した「FRPタンク劣化診断 検査成績書」を提出します。

お問い合わせ
QRコード



 株式会社 FRPカジ

お問い合わせ

会社名 株式会社 FRPカジ

所在地 〒258-0122

神奈川県足柄上郡山北町都夫良野 2-1

TEL 0465-75-2893

FAX 0465-75-2895

mail info@frpkaji.co.jp

web <https://frpkaji.co.jp>

ホームページは
こちら

